21
20
19
18
17
22
23
24
25
26
5,0
2,5
2,5
2,25
3,7
2,5
2,5
5,0
2,8
2,8
2,25
2,4
2,35
2,5
5,0
12,91
12,10
10,24
14,45
h=2,80
h=4,40
R-13
5,09
2,40
1,35
2,03
5,70
2,20
1,59
0,52
G-4
289,09
G-21
31,09
G-43
14,89
R-14
20,35
R-11
15,93
8,05
8,49
2,12
1,64
1,10
1,41
1,28
0,40
0,63
0,52
1,85
1,33
1,59


2,7
2,5
2,5
2,45
2,45
2,45
2,45
3,5
5,0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
5,0